





KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

70/54

| | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|
| 1. OBIEKT Dom z basenem, tzw. "Stadion kąpielowy" | | | 5. MIEJSCOWOŚĆ Bystra |
| 2. OBECNA FUNKCJA mieszkalna | 3. MATERIAŁ ceglane | 4. DATOWANIE lata 30-te XXw. | 6. GMINA Wilkowice |
| 21. FOTOGRAFIA | | | 7. POWIAT bielski |
|  | | | 8. WOJEWÓDZTWO śląskie |
|  | | | 9. KOD POCZTOWY 43-360 |
|  | | | 10. ADRES ul. Klimczoka nr 88 |
|  | | | 11. LOKALIZACJA |
| | | | 12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP Nr stanowiska w miejscowości |
| | | | 13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI 1-927 |
| | | | 14. WŁASNOŚĆ prywatna |
| | | | 15. RODZAJ UŻYTKOWANIA mieszkalne |
| | | | 16. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków |
| | | | Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego Obiekt zgłoszony do ochrony w projekcie zmiany planu |
| | | | Inne |
| | | | 18. RODZAJE ZAGROZEŃ brak bieżącego remontu/pielęgnacji zagrożenia inwestycyjne względem obiektu |
| 17. STAN ZACHOWANIA zaniedbany | 19. WPISUJĄCY DANE BM Godek | 20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 2010-05-26 | |

22. UWAGI

Budynek murowany, elewacje otynkowane. Z frontu obszerne wejście z reprezentacyjnymi schodami. Basen zaniedbany i nieużytkowany. Na odwrocie fot. archiwalna przedstawiająca basen z 1939r.